

Rapport de visite n°: ASC-654371/24	
Référence Commande:	23652905
Référence Client:	C292712 - M. Civera
N° Client:	0001508986
Inspecteur:	Brandmayer Thomas
Date(s) d'intervention:	21/10/2024
Date du rapport:	25/10/2024
Page 1 de 1	FORM AM201



ADM. DES BATIMENTS PUBLICS



B.P. 112
L--Luxembourg

3FR	Rapport de contrôle périodique d'un ascenseur électrique	24099 964
-----	---	--------------

Renseignements généraux concernant l'appareil:

Propriétaire: Adm. Des Bâtiments Publics
 Commettant: Adm. des Bâtiments Publics
 Exploitant: E. E. 2 - MATERNELLE
 Monteur: Schindler S.à.r.l
 Autorisation: 1/2007/0464/34704/135 du 29/12/2008
 Lieu du contrôle: 6 rue Gaston Thorn Mamer

Renseignements techniques concernant l'appareil:

Constructeur: Schindler
 N° installation: 10561720
 Année construction: 2011
 Charge maximale: 675 kg ou 9 personnes
 Entraînement: à sangles
 Niveaux desservis: 3 soit de -1 à +1

Base d'examen:

Documents de base servant aux contrôles: ITM CL 230-2

Limites d'intervention:

Les contrôles portent sur l'appareil dans son état lors de la visite, sans préjudice de sa conception. Les contrôles sont effectués sans démontage préalable; les essais sont exécutés avec cabine vide (sans charges).

Les vérifications consistent en général dans des examens visuels, néanmoins certaines opérations de mesurage sont possibles. La vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité se fait lors des essais de l'installation.

En dehors des points indiqués dans la norme, le registre de sécurité, les conditions de l'autorisation d'exploitation et les inscriptions du service d'entretien sont vérifiés.

Le contrôle des dispositions relatives aux personnes à mobilité réduite par rapport à la loi du 7 janvier 2022 entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n'a pas été réalisé dans le cadre de notre mission de contrôle.

Résultat du contrôle:

Délais

Remarques récurrentes

- 1 Le rapport de premier contrôle est à joindre au dossier technique.
 Cette observation figurait déjà sur le rapport de 2013, sans délai de redressement.

Les observations suivies d'un délai de 0 jour (0 j.R.) donnent lieu à un refus d'exploitation.

Les observations suivies d'un délai "R" (j.R.) sont à redresser dans les plus brefs délais et donnent lieu à un recontrôle avant l'expiration du délai, sinon l'appareil est à mettre hors service.

En cas d'observations suivies d'un délai "C" (j.C.) des justificatifs ou attestations écrites sont à nous faire parvenir.

Les observations non munis d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais. Le redressement sera vérifié lors du prochain contrôle périodique.

Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que:

- toutes les observations soient suivies d'effets dans les meilleurs délais
- l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations, si demandé.

Conclusion:

L'installation peut rester en service. RAPPEL: Il faut néanmoins donner suite aux observations, ceci dans les meilleurs délais.

Thomas Brandmayer
 Inspecteur
 Commettant

LC LUXCONTROL asbl

Serge Simon
 Directeur Technique

Diffusion:

Ce document ne doit pas être reproduit, excepté dans son intégralité, sans l'accord du donneur d'ordre et de Luxcontrol.